

Lalley > analyse lignes ADSL/ VDSL



11 février 2021

04763474xx

> Numéro d'appel de la ligne :

CONFIDENTIEL

Nom du client :	
Adresse du client :	LE VILLAGE - LALLEY (38)

Internet VDSL2	Débit descendant entre 20 et 70 Mbit/s	Débit montant entre 4 et 12 Mbit/s
Internet ADSL	Débit descendant entre 12 et 20 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

7403

N° de compte client
Orange - Internet : 717864009

Utilisateur	Date	Service	Test lancé
v9bp2263	04/02/21	INTERNET HD	TEST DSLAM service

états

Préparation XDSL du client dans le DSLAM	OK
Préparation XDSL du client dans le DSLAM	OK
DSLAL203	
HUA	
VDSL2	
BMSOPBM2DB3-SUD	
172.26.180.178	
10	
5	
37	
DSLAL203101efni05/37/832	
00024953763000	
832	
2800	

stat

rt	Non disponible
Sagem	
091404076 VDX185	
H80EV0PM VER D	
(U6)101	
VDSL2	

Client/DSLAM et Respect des seuils de débit

Préparation entre le modem (routeur) client et le DSLAM	OK
État de la ligne	02/02/21 16:15:08
Respect des normes	OK
Taux de débit dans le sens Modem - DSLAM	22080 kbits/s
Taux de débit dans le sens DSLAM - Modem	148 kbits/s
Taux de débit dans le sens Modem - DSLAM	70960 kbits/s
Taux de débit dans le sens DSLAM - Modem	605 kbits/s

Capacité client

Capacité client	21.20 Mbit/s
	68.12 Mbit/s

Accès au réseau (RemoteM)

État	OK
Adresse client	00024953763000

- Fonctionnement réseau normal
- Débit conforme à la capacité de la ligne
- Observation : plusieurs prises de téléphone semblent connectés => source de perturbation possible du lien VDSL.

Domaine RTC

Opération en cours sur accès

Fuseau horaire client (weekup)
Europe/Paris

État de dernière modification

Date renouvellement bail
04/02/2021 07:54:09

Date dernière connexion Livebox
31/01/21 17:37:15

PC - Livebox pro V4 - DSLAM - Réseau IP

DELC Test DELC avec stabilité

Accès au service VOIP OK

Client perturbant le service

Synchro OK
Débit atteignable montant suffisant
Débit atteignable descendant suffisant
Ligne Bonne aux Essais (LBE)
Session Internet active
Le client a déjà fonctionné
Service stable
Accès au service VOIP OK

04763410xx

> Numéro d'appel de la ligne :

CONFIDENTIEL

Nom du client	
Adresse du client :	LE VILLAGE - LALLEY (38)

Internet VDSL2	Débit descendant entre 20 et 70 Mbit/s	Débit montant entre 4 et 12 Mbit/s
Internet ADSL	Débit descendant entre 12 et 20 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

1049 N° de compte client
Orange - Internet : 718460288

Utilisateur	Date	Service	Test lancé
vbbp2263	04/02/21	INTERNET HD	TEST DSLAM service

mètres

Utilisateur	Date	Service	Test lancé
vbbp2263	04/02/21	INTERNET HD	TEST DSLAM service

Utilisateur	Date	Service	Test lancé
vbbp2263	04/02/21	INTERNET HD	TEST DSLAM service

- Fonctionnement réseau normal
- Débit conforme à la capacité de la ligne
- Observation : utilisation de Live Plug pouvant limité le débit entre la box et autres équipements connectés.

Domaine RTC

Date de dernière modification : 31/03/21

Opération en cours sur accès

Processeur ligne client (exemple) : Europe/Paris

Date renouvellement bail : 03/02/2021 14:13:35

Date dernière connexion Livebox : 03/02/21 14:13:35

PC - Livebox 3 - DSLAM - Réseau IP

DELC : Test DELC avec stabilité

même client, synchro OK et test électrique OK

Synchro OK

Absence de saturation de la bande passante

Au moins un PC / NAS connecté dans le réseau

Débit atteignable montant suffisant

Connexion : Rappel distance au montage

Session Internet active

Client éligible au full plug and play

Ligne Sème aux États Unis

Le client n'a déjà fonctionné

Accès au service VoIP OK

Absence de saturation de la bande passante

Débit atteignable descendant suffisant

Service stable rétroment (moins de 10%)

04763479xx

Réponse à votre demande sur les Offres Haut débit Grand Public

> Numéro d'appel de la ligne :

CONFIDENTIEL

Nom du client :	
Adresse du client :	AVERS - LALLEY (38)

Internet VDSL2	inéligible	
Internet ADSL	Débit descendant entre 0,25 et 5 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

7994 N° de compte client
Orange - Internet : 110788972

Utilisateur	Date	Service	Test
vobp2263	04/02/21	INTERNET HD	Test DELC a

onglets: [Ligne Locale](#) | [Stabilité](#) | [STB](#) | [Paramètres](#)

Ligne en service
NETWOOBMMAX TOIPSP320
3.13 km
48.45 dB
ADSL2+
Synchronisés
608 kbits/s
10276 kbits/s
6 dB
0 dB

synchronisé
synchronisé
HUA
GE
Sagem
ADSL2+/RE
la LIVEBOX (Papyrus)
SG30_sip-fr-6.62.12.1
ADSL

Etat de la ligne 29/01/21 04:23:48

sens descendant
5254 kbits/s
5520 kbits/s
50 dB
7.4 dB
-


espace client

sens descendant
4.62 Mbit/s

- Fonctionnement réseau normal
- Débit conforme à la capacité de la ligne
- Observation : néant

Date de dernière modification	Opération en cours sur accès	Fuseau horaire client (wassup)
-	-	Europe/Paris

Date renouvellement bail	Date dernière connexion Livebox
03/02/2021 16:16:32	31/01/21 04:41:26
03/02/2021 20:12:28	31/01/21 04:41:26



Accès au service VoIP OK

		Bruit stationnaire normal
		Ligne Bonne aux Essais (LBE)
		Débit atteignable descendant suffisant
		Débit atteignable montant suffisant
		Client éligible au full plug and play
		Données Mapper obtenues au moment
		Accès au service VoIP OK
		Service stable
		Absence de saturation de la bande pas
		Absence de saturation de la bande pas
		Le client a déjà fonctionné
		Synchro OK
		Session Internet active
		Pas de bruit impulsif

04763477xx

> Numéro d'appel de la ligne

CONFIDENTIEL

Nom du client :	
Adresse du client :	LA GRANGE DE CONTI - LALLEY (38)

Internet VDSL2	Débit descendant entre 8 et 12 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s
Internet ADSL	Débit descendant entre 8 et 12 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

vqbp2263 09/02/21 INTERNET HD TEST DSLAM service

ètres

uration XDSL du client dans le DSLAM	OK
ration XDSL du client dans le DSLAM	OK
	DSLAL203
	HUA
	VDSL2
	BMSOPBM2D83-SUD
	172.26.180.178
	10
	5
	9
	DSLAL2031101efmI05/09:832
	00003959084009
	832
	2800
ent	
nt	Non disponible
	Sagem
	09140407d VOX185
	H80BVDPM VER D
	(U6)101
	VDSL2
client/DSLAM et Respect des seuils de débits	OK
ronisation entre le modem (routeur) client et le DSLAM	OK
état de la ligne	05/02/21 22:14:36
: respect des normes	OK
ans le sens Modem - DSLAM	944 kbits/s
ILAM	460 kbits/s
ans le sens DSLAM - Modem	13272 kbits/s
odem	9300 kbits/s
space client	
	0.91 Mbit/s
	12.74 Mbit/s
ifiant accès réseau (RemoteId)	
M	OK
	00003959084009
s le sens Modem - DSLAM	8
s le sens DSLAM - Modem	11

- Fonctionnement réseau normal
- Débit conforme à la capacité de la ligne
- Observation : néant

Domaine RTC **i**

i

i

Date de dernière modification	Opération en cours sur accès	Fuseau horaire client (wassup)
-	-	Europe/Paris
Date renouvellement bail	Date dernière connexion Livebox	
05/02/2021 15:16:33	05/02/21 04:41:25	
04/02/2021 19:58:05	05/02/21 04:41:25	



accès au service VoIP OK

Info+

Absence de saturation de la bande pas
Session Internet active
Bruit stationnaire normal
Le client a déjà fonctionné
Service stable
Absence de saturation de la bande pas
Données Mapper obtenues au moment
Débit atteignable descendant suffisant
Pas de bruit impulsif
Débit atteignable montant suffisant
Ligne Bonne aux Essais (LBE)
Synchro OK
Accès au service VoIP OK
Client éligible au full plug and play

04763452xx

> Numéro d'appel de la ligne :

CONFIDENTIEL

Nom du client :	
Adresse du client :	LE VILLAGE - LALLEY (38)

Internet VDSL2	Débit descendant entre 20 et 70 Mbit/s	Débit montant entre 4 et 12 Mbit/s
Internet ADSL	Débit descendant entre 12 et 20 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

Utilisateur	Date	Service	Test lancé
vabp2263	09/02/21	INTERNET HD	TEST DSLAM service I

ètres


ation XDSL du client dans le DSLAM	OK
ation XDSL du client dans le DSLAM	OK
	DSLAL203
	HUA
	VDSL2
	BMSOPBM2DB3-SUD
	172.26.180.178
	10
	5
	25
	DSLAL203101efm105/25:832
	00020535904005
	832
	2800
int	
nt	Non disponible
	Sagem
	09140407d VOX185
	H808VOPM VER D
	(U6)101
	VDSL2

client/DSLAM et Respect des seuils de débits	OK
onisation entre le modem (routeur) client et le DSLAM	OK
at de la ligne	09/02/21 08:10:49
respect des normes	OK
ans le sens Modem - DSLAM	19660 kbits/s
LAM	460 kbits/s
ans le sens DSLAM - Modem	73448 kbits/s
dem	9300 kbits/s
pace client	
	18.87 Mbit/s
	70.51 Mbit/s
iant accès réseau (RemoteId)	
1	OK
(00020535904005

- **Instabilité observée liée à l'installation interne client. Possibilité de demander expertise Orange (facturée 69€)**
- **13 coupures observées sur période de 30j (reboot de la box/ décodeur tv)**

Date de dernière modification	Opération en cours sur accès	Fuseau horaire client (wassup)
-	-	Europe/Paris

Date renouvellement bail	Date dernière connexion Livebox
55	09/02/21 08:11:29
04	09/02/21 08:11:29



DELCL Test DELCL avec stabilité [Lancer le test sélectionné]

ient perturbent le service	Info+	Débit atteignable montant suffisant Le client a déjà fonctionné Absence de saturation de la bande par Données Mapper obtenues au moment Session Internet active Ligne Bonne aux Essais (LBE) Absence de saturation de la bande pas Débit atteignable descendant suffisant Accès au service VoIP OK Qualité de l'image IPTV acceptable Synchro OK Client éligible au full plug and play
----------------------------	--------------	---

04763442xx

> Numéro d'appel de la ligne :

CONFIDENTIEL

Nom du client :	
Adresse du client :	LE VILLAGE - LALLEY (38)

Internet VDSL2	Débit descendant entre 20 et 70 Mbit/s	Débit montant entre 4 et 12 Mbit/s
Internet ADSL	Débit descendant entre 12 et 20 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

vqbp2263 09/02/21 INTERNET HD TEST DSLAM service INTE

Paramètres

configuration XDSL du client dans le DSLAM	OK
configuration XDSL du client dans le DSLAM	OK
	DSLAL203
	HUA
	ADSL2+/RE
	BMSOPBM2DB3-SUD
	172.26.180.178
	10
	2
	43
	8 / 35
	DSLAL20310latm102/43:8.35
	2325

eur) client	
ur) client	Non disponible
	Sagem
	0B090C1FC VOX160
	H80SADPD VER A
	(U11)002
	ADSL2+/RE

Modem client/DSLAM et Respect des seuils de débits	OK
synchronisation entre le modem (routeur) client et le DSLAM	OK
ent d'état de la ligne	21/01/21 07:41:00
ation dans le sens Modem - DSLAM	1022 kbits/s
ation dans le sens DSLAM - Modem	23581 kbits/s

ans l'espace client	
	0.90 Mbit/s
	20.75 Mbit/s


ligne : respect des normes	OK
gne : respect des normes	OK
i le sens Modem - DSLAM	4 dB
i le sens DSLAM - Modem	8 dB
	37 dB

respect des normes	OK
respect des normes	OK
it dans le sens Modem - DSLAM	10 dB
it dans le sens DSLAM - Modem	5 dB
	7 dB

- Fonctionnement réseau normal
- Débit conforme à la capacité de la ligne
- Observation : utilisation d'une livebox 2 non compatible avec VDSL. Prendre contact avec services commerciaux Orange pour bénéficier des derniers services + nouvelle box

de dernière modification	Opération en cours sur accès	Fuseau horaire client (waassp)
		Europe/Paris

Date début session	Date dernière connexion Livebox
04/02/2021 07:43:47	07/02/21 22:41:49



DELCL Test DELCL avec stabilité Lancer le test sélectionné

accès au service VoIP OK

Info+	Bruit stationnaire normal Le client a déjà fonctionné Service stable Client éligible au full plug and play Synchro OK Pas de bruit impulsif Session Internet active Débit atteignable montant suffisant Débit atteignable descendant suffisant Accès au service VoIP OK Ligne Bonne aux Essais (LBE)
-------	--

04763470xx

> Numéro d'appel de la ligne :

CONFIDENTIEL

Nom du client :	
Adresse du client :	LE VILLAGE - LALLEY (38)

Internet VDSL2	Débit descendant entre 20 et 70 Mbit/s	Débit montant entre 4 et 12 Mbit/s
Internet ADSL	Débit descendant entre 12 et 20 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

vobp2263 09/02/21 INTERNET HD TEST DSLAM service


netres

uration XDSL du client dans le DSLAM	OK
uration XDSL du client dans le DSLAM	OK
	DSLAL203
	HUA
	VDSL2
	BMSOPBM2DB3-SUD
	172.26.180.178
	10
	5
	20
	DSLAL203101efmi05/20:832
	00013398891005
	832
	2800
ient	
ent	Non disponible
	Sagem
	09140407d VOX185
	H80BVDPM VER D
	(U6)101
	VDSL2
n client /DSLAM et Respect des seuils de débits	OK
hronisation entre le modem (routeur) client et le DSLAM	OK
état de la ligne	06/02/21 21:57:49
... : respect des normes	OK
dans le sens Modem - DSLAM	16900 kbits/s
SLAM	460 kbits/s
dans le sens DSLAM - Modem	87888 kbits/s
modem	9300 kbits/s
espace client	
	16.22 Mbit/s
	84.37 Mbit/s
ifiant accès réseau (RemoteId)	
M	OK
	00013398891005
is le sens Modem - DSLAM	6
is le sens DSLAM - Modem	14

- **Instabilité observée liée à l'installation interne client. Possibilité de demander expertise Orange (facturée 69€)**
- **Débit mesuré de 84Mbps !**

Date de dernière modification	Opération en cours sur accès	Fuseau horaire client (wassup)
		Europe/Paris

Date renouvellement bail	Date dernière connexion Livebox
08/02/2021 22:26:25	05/02/21 12:23:53
09/02/2021 03:53:27	05/02/21 12:23:53



DELCL Test DELCL avec stabilité

ésultat Penser à vérifier qu'il n'y a pas de dérangement collectif sur la distribution

lient perturbent le service

Info+

Le client a déjà fonctionné
Service stable récemment (moins de
Client éligible au full plug and play
Accès au service VOIP OK
Session Internet active
Synchro OK
Débit atteignable montant suffisant
Débit atteignable descendant suffisant

04763423xx

> Numéro d'appel de la ligne :

CONFIDENTIEL

Nom du client :	
Adresse du client :	LE VILLAGE - LALLEY (38)

Internet VDSL2	Débit descendant entre 15 et 40 Mbit/s	Débit montant entre 1 et 10 Mbit/s
Internet ADSL	Débit descendant entre 10 et 15 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

vbp2263	09/02/21	INTERNET HD	TEST DSLAM servio
---------	----------	-------------	-------------------

mètres

uration XDSL du client dans le DSLAM	OK
uration XDSL du client dans le DSLAM	OK
	DSLAL203
	HUA
	VDSL2
	BMSOPBM2DB3-SUD
	172.26.180.178
	10
	5
	4
	DSLAL203110efm05/04:832
	00016505909008
	832
	2800

ient	Non disponible
ient	Sagem
	09140407d VOX185
	H808VDPM VER D
	(U6)101
	VDSL2

m client /DSLAM et Respect des seuils de débits	OK
ronisation entre le modem (routeur) client et le DSLAM	OK
État de la ligne	09/02/21 11:26:46
2 : respect des normes	OK
ans le sens Modem - DSLAM	16232 kbits/s
DSLAM	460 kbits/s
ans le sens DSLAM - Modem	60384 kbits/s
Modem	9300 kbits/s
espace client	15.58 Mbit/s
	57.97 Mbit/s


éfiant accès réseau (RemoteId)	
AM	OK
	00016505909008

ns le sens Modem - DSLAM	5
ns le sens DSLAM - Modem	9

- Fonctionnement réseau normal
- Débit conforme à la capacité de la ligne

Date de dernière modification	Opération en cours sur accès	Fuseau horaire client (wassup)
-	-	Europe/Paris

Date renouvellement bail	Date dernière connexion Livebox
58	09/02/21 11:28:20
44	09/02/2021 11:27:04
	09/02/21 11:28:20



accès au service VoIP OK

		Absence de saturation de la bande pas
		Client éligible au full plug and play
		Service stable
		Synchro OK
		Ligne Bonne aux Essais (LBE)
		Données Mapper obtenues au moment
		Absence de saturation de la bande pas
		Le client a déjà fonctionné
		Au moins un PC / MAC connecté dans l
		Débit atteignable descendant suffisant
		Session Internet active
		Accès au service VoIP OK
		Débit atteignable montant suffisant

04763473xx

> Numéro d'appel de la ligne :

CONFIDENTIEL

Nom du client :	
Adresse du client :	LE VILLAGE - LALLEY (38)

Internet VDSL2	Débit descendant entre 8 et 12 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s
Internet ADSL	Débit descendant entre 8 et 12 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

vqbp2263 09/02/21 INTERNET HD TEST DSLAM service


mètres

uration XDSL du client dans le DSLAM	OK
uration XDSL du client dans le DSLAM	OK
	DSLAL203
	HUA
	VDSL2
	BMSOPBM2D83-SUD
	172.26.180.178
	10
	5
	50
	DSLAL2031101efm05/50:832
	00006358676002
	832
	2800
ent	
ent	Non disponible
	Sagem
	09140407d VOX185
	H80BVDPM VER D
	(U6)101
	VDSL2
n client/DSLAM et Respect des seuils de débits	OK
ronisation entre le modem (routeur) client et le DSLAM	OK
état de la ligne	21/01/21 07:39:54
: respect des normes	OK
dans le sens Modem - DSLAM	17001 kbits/s
SLAM	148 kbits/s
dans le sens DSLAM - Modem	63888 kbits/s
odem	605 kbits/s
espace client	
	16.32 Mbit/s
	61.33 Mbit/s
ffiant accès réseau (RemoteId)	
M	OK
	00006358676002
is le sens Modem - DSLAM	5
is le sens DSLAM - Modem	7

- Fonctionnement réseau normal
- Débit conforme à la capacité de la ligne

Date de dernière modification	Opération en cours sur accès	Fuseau horaire client (wassup)
-	-	Europe/Paris

Date renouvellement bail	Date dernière connexion Livebox
01 08/02/2021 21:31:17	06/02/21 16:07:58
21 09/02/2021 01:41:55	06/02/21 16:07:58



DELC Test DELC avec stabilité Lancer le test sélectionné

accès au service VoIP OK

Synchro OK
Session Internet active
Au moins un PC / MAC connecté dans
Le client a déjà fonctionné
Données Mapper obtenues au moment
Equipement avec IP Fixe dans le pool
Service stable
Débit atteignable montant suffisant
Absence de saturation de la bande pass
Accès au service VoIP OK
Ligne Bonne aux Essais (LBE)
Absence de saturation de la bande pass
Débit atteignable descendant suffisant
Client éligible au full plug and play

04763470_{xx}

> Numéro d'appel de la ligne :

CONFIDENTIEL

Nom du client :	
Adresse du client :	COMB MOREE - LALLEY (38)

Internet VDSL2	Débit descendant entre 20 et 70 Mbit/s	Débit montant entre 4 et 12 Mbit/s
Internet ADSL	Débit descendant entre 12 et 20 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

vqbp2263 09/02/21 INTERNET HD TEST DSLAM service INTE

Paramètres

configuration XDSL du client dans le DSLAM	OK
configuration XDSL du client dans le DSLAM	OK
	DSLAL203
	HLS
	ADSL2+/RE
	BMSOPRM2083-SUD
	172.26.180.178
	10
	3
	44
	8 / 35
	DSLAL203101atmi03/44:8.35
	00021319576001
	2325
eur) client	
ar) client	Non disponible
	Broadcom
	A2pB025F
	HB05ADPO VER A
	(U11)002
	ADSL2+/RE
Modem client/DSLAM et Respect des seuils de débits	OK
synchronisation entre le modem (routeur) client et le DSLAM	OK
ent d'état de la ligne	21/01/21 07:39:10
ation dans le sens Modem - DSLAM	1023 kbits/s
ation dans le sens DSLAM - Modem	10269 kbits/s
ans l'espace client	
	0.90 Mbit/s
	9.04 Mbit/s
ligne : respect des normes	OK
gne : respect des normes	OK
i le sens Modem - DSLAM	4 dB
i le sens DSLAM - Modem	11 dB
	54 dB
respect des normes	OK
espect des normes	OK
it dans le sens Modem - DSLAM	9 dB
it dans le sens DSLAM - Modem	15 dB

- Fonctionnement réseau normal
- Débit non-conforme à la capacité de la ligne
- Observations : utilisation d'un accès internet sans Livebox. Ligne éligible VDSL avec débit entre 20 et 70Mbps mais équipement terminal client ne permet pas de gérer cette capacité.

04763473xx

> Numéro d'appel de la ligne

CONFIDENTIEL

Nom du client :	
Adresse du client :	CH DE LA CROIX FINET - LALLEY (38)

Internet VDSL2	Débit descendant entre 20 et 70 Mbit/s	Débit montant entre 4 et 12 Mbit/s
Internet ADSL	Débit descendant entre 12 et 20 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

en savoir plus sur le rééhiit
vqbp2263 09/02/21 INTERNET HD TEST DSLAM service INTE

Paramètres	
configuration XDSL du client dans le DSLAM	OK
configuration XDSL du client dans le DSLAM	OK
	DSLAL203
	HUA
	VDSL2
	BMSOPBM2D83-SUD
	172.26.180.178
	10
	5
	35
	DSLAL203101efm105/35:832
	00013398956006
	832
	2800
ur) client	
r) client	Non disponible
	Sagem
	09140407d VOX185
	H80BV0PM VER D
	(U6)101
	VDSL2
Modem client/DSLAM et Respect des seuils de débits	OK
synchronisation entre le modem (routeur) client et le DSLAM	OK
nt d'état de la ligne	21/01/21 07:39:58
VDSL2 : respect des normes	OK
tion dans le sens Modem - DSLAM	16736 kbits/s
lem-DSLAM	148 kbits/s
tion dans le sens DSLAM - Modem	88536 kbits/s
AM - Modem	605 kbits/s
ans l'espace client	
	16.07 Mbit/s
	84.99 Mbit/s
Identifiant accès réseau (RemoteId)	
DSLAM	OK
	00013398956006
it dans le sens Modem - DSLAM	5
ot dans le sens DSLAM - Modem	7

- Fonctionnement réseau normal
- Débit conforme à la capacité de la ligne

ou récemment clôturé.

e SI

Date de mise en service	Date de dernière modification	Opération en cours sur accès	Fuseau horaire client (timezone)	Mode de fonction
07/08/20			Europe/Paris	Dualstack DHCP

Y6)	Date début bail	Date renouvellement bail	Date dernière connexion Livebox	Adresse IP/Préfixe
XK	21/01/2021 07:40:05	08/02/2021 20:46:50	07/02/21 12:17:16	2.7.159.253
XK	06/01/2021 00:28:41	09/02/2021 04:56:31	07/02/21 12:17:16	2401:cb13:8121::



nnement xDSL OK - Session active - Accès au service VoIP OK

urs prises non utilisées sur l'installation de client perturbent le service

Info+

Ligne Bonne aux Essais (LBE)
Accès au service VoIP OK
Synchro OK
Absence de saturation de la bande passante du réseau sur les 7 derniers jours
Au moins un PC / MAC connecté dans le LAN en Wi-Fi
Le routeur est connecté à la Livebox via un câble ethernet
Données Mapper obtenues au moment du test DELC
Le client a déjà fonctionné
Débit atteignable montant suffisant
Service stable
Débit atteignable descendant suffisant
Absence de saturation de la bande passante du réseau sur les dernières 24 heures
Session Internet active
Client éligible au full plug and play

04763448xx

> Numéro d'appel de la ligne :

CONFIDENTIEL

Nom du client :	
Adresse du client :	LE VILLAGE - LALLEY (38)

Internet VDSL2	Débit descendant entre 20 et 70 Mbit/s	Débit montant entre 4 et 12 Mbit/s
Internet ADSL	Débit descendant entre 12 et 20 Mbit/s	Débit montant entre 0,5 et 1 Mbit/s

vqbp2263 09/02/21 INTERNET HD TEST DSLAM service INTE

Paramètres

configuration XDSL du client dans le DSLAM	OK
configuration XDSL du client dans le DSLAM	OK
	DSLAL203
	HUA
	VDSL2
	BMSOPBM2DB3-SUD
	172.26.180.178
	10
	5
	34
	DSLAL203101efml05/34:832
	00022944967003
	832
	2800

eur) client	
ar) client	Non disponible
	Sagem
	09140407d VOX185
	H80BVDPM VER D
	(U6)101
	VDSL2

Modem client/DSLAM et Respect des seuils de débits	OK
synchronisation entre le modem (routeur) client et le DSLAM	OK
ent d'état de la ligne	21/01/21 07:39:57
/DSL2 : respect des normes	OK
stion dans le sens Modem - DSLAM	13466 kbits/s
ferm-DSLAM	148 kbits/s
stion dans le sens DSLAM - Modem	74432 kbits/s
AM - Modem	605 kbits/s

ans l'espace client	
	12.93 Mbit/s
	71.45 Mbit/s

Identifiant accès réseau (RemoteId)	
DSLAM	OK
	00022944967003

it dans le sens Modem - DSLAM	4
it dans le sens DSLAM - Modem	6

- Fonctionnement réseau normal
- Débit conforme à la capacité de la ligne
- Débit > à 70Mbps !

ou récemment câbluré.

1 SE

Date de mise en service	Date de dernière modification	Opération en cours sur accès	Fonction horaire client (crasap)	Mode de fonctionnement
-------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------

18/04/17 - - - - Europe/Paris - Dualstack DHCP

IP	Date début bail	Date renouvellement bail	Date dernière connexion Lerdam	Adresse IP/Préfixe
----	-----------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------

10 21/01/2021 07:40:55 08/02/2021 23:30:26 07/02/21 12:47:15 10.112.206.10

11 06/01/2021 14:13:10 09/02/2021 08:07:58 07/02/21 12:47:15 2043.081581-20.8202



issement XDSL OK - Session active - Accès au service VoIP OK

est connecté à Internet

Absence de saturation de la bande passante du réseau sur les dernières 24 heures
Débit éligible montant suffisant
Absence de saturation de la bande passante du réseau sur les 7 derniers jours
Données Mapper obtenues au moment du test DELC
Accès au service VoIP OK
Le client a déjà fonctionné
Session Internet est active
Service élabo
Ligne Borné aux Essais (LBE)
Synchro OK
Client éligible au full plug and play
Débit éligible descendant suffisant